



042.08



045.08

Gefeliciteerd!

U heeft voor een FUTECH toestel gekozen. FUTECH staat garant voor kwalitatieve precisie meetinstrumenten. Samen met de inbreng van de professionele eindgebruiker, zorgen wij voor vooruitstrevende en nutsgeoriënteerde apparaten.

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SUPER VISION ROOD

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SUPER BRIGHT GROEN

Professionele kruislijnlasers met extra zichtbare laserstralen dankzij krachtige laserdioden. Automatische en gemotoriseerde nivellering voor een uiterst correct resultaat.

BELANGRIJK!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze goed om indien nodig te raadplegen. Houdt het apparaat buiten het bereik van kinderen, zowel als het aan- of uitgeschakeld is. Dit apparaat is een kwalitatief precisie-instrument waarmee u voorzichtig dient om te gaan. Let op trillingen en schokken. Berg het toestel steeds na gebruik op in de draagtas. Let op dat de draagtas en het toestel droog zijn, zoniet kunnen deze condensatie in het apparaat veroorzaken. Zorg voor zuivere vensters en reinig deze enkel met een zachte doek en glasreiniger. Bij het transporteren, dient u steeds de transportblokkage te gebruiken. Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van het toestel, zeker bij aanvang van belangrijke uitpaswerkzaamheden. De juistheid van uw werk valt volledig onder uw verantwoordelijkheid. Gebruik geen optische materialen om naar de laserstraal te kijken, zoals een vergrootglas en let op voor spiegelende objecten om oogletsels te voorkomen. Plaats de laser zo zodat niemand opzettelijk of onopzettelijk in de laserstraal kan kijken. Demonteer in geen geval dit apparaat, dit kan leiden tot blootstelling aan sterke laserstraling. Gebruik het toestel alleen voor het projecteren van laserlijnen. Gebruik het toestel niet bij natte weersomstandigheden of bij ontvlambare stoffen. Technische veranderingen of wijzigingen aan het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van de fabrikant de waarde van de reparatie of vervangingskosten van het apparaat overschrijden. Respecteer het milieu en gooi het apparaat, accu's of batterijen NIET bij het huisvuil, maar geef deze af bij een recyclagecentrum.


MULTICROSS 8

HANDLEIDING



Onderdelen behuizing

1. Horizontale laseruitgang
2. Verticale laseruitgang
3. Bedieningspaneel
4. LI-ION batterij
5. Powerconnector
6. Fijnregeling
7. Loodpunt (onderaan)
8. Schroefdraad 5/8" (onderaan)
9. Regelbare poten



Bedieningspaneel

10. Horizontale laserlijn
11. Verticale laserlijn
12. Aan-/uit-knop
13. Ontvangermodus (042.08) / S-toets (045.08)

Horizontale uitlijning

Plaats het toestel op een stabiele, horizontale ondergrond. Het is aanbevolen het toestel op werkhoogte te plaatsen. Dit verhoogt het comfort tijdens het werken en zorgt voor een betere kwaliteit. Het gebruik van een kruislijnlasers met spindel- of telescopische statieven is ideaal. De keuze van het geschikte statief bepaalt in grote mate de gebruiksvriendelijkheid van het toestel. De bijgeleverde statiefadapter voorkomt dat de pootjes van het toestel hinderen bij het monteren op een statief. Uw toestel is geschikt om op statieven met een schroefdraad van 5/8" te monteren. Heeft uw statief een andere schroefdraad, dan dient u de gepaste adapter te voorzien.

Schakel het toestel aan met de aan-uit schakelaar (12). (Indien het centrale LED-lampje rood knippert, dient u eerst de batterij op te laden of te vervangen.) Het toestel zal het zich meteen automatisch uitlijnen (u hoort even het geluid van de stelmotoren). Het toestel is volledig uitgelijnd als het centrale LED-lampje stopt met knipperen en permanent groen brandt.

Druk op de toets "H" (10) om een horizontale lijn aan te schakelen. Na het uitlijnen van het toestel, zal het een perfecte waterpaslijn projecteren. Indien het toestel te schuin staat (= meer dan 3° schuin), kan het toestel zich niet uitlijnen. Het toestel laat een beep-sigitaal horen en de laserlijnen knipperen. U dient het toestel meer horizontaal te plaatsen.

Bij gebruik op een vaste ondergrond, kan u het toestel horizontaler plaatsen door de uitdraaibare pootjes van het toestel in- of uit te draaien. Gebruikt u het toestel met een statief, dan dient u de poten van het statief langer of korter te maken zodat het toestel horizontaler komt te staan. Indien het toestel op een bewegende, onvoldoende stabiele ondergrond staat, zullen de stelmotoren permanent blijven zoeken naar de waterpas positie. U blijft het geluid van de stelmotoren horen. Verplaats in dat geval het toestel (en eventueel het statief) naar een stabielere ondergrond.

Met behulp van de toets "H" (10) kan u meerdere horizontale lijnen aanschakelen. Indien de 4 horizontale lijnen geprojecteerd worden, kan u alle horizontale lijnen uitschakelen door nogmaals op de toets "H" (10) te drukken.

Verticale uitlijning

Plaats het toestel horizontaal zoals hiervoor uitgelegd (zie "Horizontale uitlijning"). Zet het toestel aan en wacht tot u hoort dat de stelmotoren het toestel hebben uitgelijnd. Het toestel is volledig uitgelijnd als het centrale LED-lampje stopt met knipperen en permanent groen brandt.

Druk op de toets "V" (11) om een verticale lijn aan te schakelen. Na het uitlijnen van het toestel, zal het een perfecte schietloodlijn projecteren. Tussen de verschillende verticale lijnen is een hoek van perfect 90°. (U kan deze hoeken gemakkelijk zien net boven het toestel op het plafond.)

Elke verticale schietloodlijn vormt een hoek van perfect 90° ten opzichte van de horizontale waterpaslijn.

U kan de verticale lijn positioneren door de behuizing van toestel te draaien (de basis en de pootjes van het toestel bewegen niet). De fijninstelling (6) maakt het zelfs mogelijk om de behuizing voorzichtig te draaien. Zo kan u op grotere afstanden zeer precies en snel de laserstraal op uw markering plaatsen.

Merk op:

Draai nooit tegelijk aan de twee knoppen voor de fijninstelling in tegenovergestelde richting.

Dankzij de krachtige laserdiode en de stompe hoekprojectie is de laserstraal tot achter het apparaat zichtbaar. Het toestel projecteert zo een kruis op het plafond. Het kruis op het plafond en het loodpunt (zie verder) onder het toestel vormen een perfecte schietloodlijn. Bij het werken aan een wand, kan u het toestel tussen u en de wand plaatsen. Zo staat u niet voor de laserstraal en is de verticale lijn zichtbaar op de volledige wand.

Loodpunt

Zodra één verticale laser is ingeschakeld, projecteert het toestel ook een loodpunt (7). Het kruis op het plafond en het loodpunt onder het toestel vormen een perfecte schietloodlijn.

Gebruik het loodpunt om de verticale laserstraal eenvoudiger te positioneren of om haakse hoeken uit te tekenen.

Start door het apparaat met het loodpunt boven uw eerste markering te plaatsen (bv. de hoek van de wand die u moet plaatsen).

Draai vervolgens de verticale lijn door tot op de tweede markering, (bv. de plaats waar de te plaatsen wand aan een bestaande muur moet bevestigd worden). Gebruik de fijninstelling om sneller en eenvoudiger bij te stellen.

Het toestel projecteert op de grond en op het plafond een perfect rechte lijn tussen de eerste en de tweede markering.

Hellingsfunctie

Indien gewenst kan dit toestel ook een hellende lijn projecteren, in plaats van een perfecte horizontale waterpaslijn (bv. om een vloer te plaatsen die licht moet hellen voor de afwatering). U kan een helling instellen van maximaal 3°.





Om de hellingsfunctie te gebruiken dient men in de eerste plaats het apparaat correct te positioneren. Plaats hiervoor het loodpunt (7) op de hoek van het hellende vlak en draai de behuizing tot één van de verticale lijnen perfect evenwijdig loopt met de rand van het hellende vlak.

Schakel het toestel aan en laat het zich volledig uitlijnen. Het middelste LED-lampje stopt met knipperen en brandt permanent groen.

Activeer de hellingsfunctie door de aan/uit schakelaar (12) 3 seconden ingedrukt te houden [01] totdat het middelste LED-lampje rood oplicht. Alle horizontale waterpaslijnen en één verticale schietloodlijn zijn zichtbaar. De hellingsfunctie is actief.




[01]




[02]



[03]



[04]



Let op:

- Zodra de hellingsfunctie actief is, lijnt het toestel **NIET** meer uit !
- Indien u een hoek van 90° wenst uit te zetten, dan doet u dit best vooraleer u de hellingsfunctie activeert.

Zodra de hellingsfunctie geactiveerd is, branden de groene LED-lampjes naast de knop "H" (10) en de knop "V" (9). Deze LED-lampjes geven aan dat een helling langs de X-as kan ingesteld worden. Houd de toets "H" (10) of "V" (11) ingedrukt, tot u de gewenste helling hebt verkregen. [02]

Druk op de toets "Ontvangermodus" / "S" (13) om een helling langs de Y-as in te stellen. De groene LED-lampjes naast de knop "Ontvangermodus" / "S" (13) en de knop "V" (11) branden. [03] Houd de toets "Ontvangermodus" / "S" (13) of "V" (11) ingedrukt, tot u de gewenste helling hebt verkregen. [04]

U kan terugkeren naar de X-as door op de toets "H" (10) te drukken.

U kan de hellingsfunctie uitschakelen door op de aan-uit schakelaar (12) te drukken. Het toestel zal zich automatisch opnieuw waterpas uitlijnen. Het toestel is volledig uitgelijnd als het middelste LED-lampje stopt met knipperen en permanent groen brandt.

Ontvangermodus

042.08 - MC8 HPSV Rood:

Om de laser in ontvangermodus te gebruiken, drukt u op de "receiver" toets (13). De LED naast het ontvangericoon licht op en het toestel kan nu met ontvanger gebruikt worden.

045.08 - MC8 HPSB Groen:

Dit toestel kan altijd worden gebruikt met een ontvanger.

Let op:

- *Ontvanger niet standaard meegeleverd. Een overzicht van compatibele ontvangers vindt u op www.futech-tools.com.*

ALGEMEEN

Beschrijving

Deze aanwijzingen dienen om exploitanten en gebruikers van het instrument in staat te stellen om tijdig op eventuele gebruiksgevaaren in te spelen en indien mogelijk te vermijden. De exploitant moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.

Onjuist Gebruik

- Gebruik van het instrument zonder de noodzakelijke instructie
- Toepassing buiten de gebruiksgrenzen
- Het uitschakelen van veiligheidsvoorzieningen
- Het verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsstickers
- Openen van het instrument met gereedschap (schroevendraaier, enz.), tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan voor bepaalde functies
- Modificatie of aanpassing van het instrument
- Gebruik na ontvreemding
- Gebruik van instrumenten met duidelijk zichtbare schade of defecten
- Gebruik van accessoires van andere fabrikanten zonder de nadrukkelijk voorafgaande toestemming van FUTECH

- Onvoldoende veiligheidsmaatregelen op de meetlocatie, bijvoorbeeld bij metingen op of langs wegen.
- Andere personen met opzet verblinden
- Het besturen van machines, bewegende objecten en dergelijke monitoring toepassen zonder aanvullende controle- en veiligheidsvoorzieningen.

WAARSCHUWING

Bij ondeskundig gebruik bestaat gevaar voor letsel, het niet functioneren of het ontstaan van materiële schade. Het is de taak van de exploitant om de gebruiker te informeren over gevaren en hoe deze te vermijden. Het instrument mag pas in gebruik worden genomen, nadat de gebruiker de betreffende instructies heeft ontvangen.

BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK

Omgeving

Geschikt voor gebruik in atmosferen bestemd voor permanente menselijke bewoning; niet geschikt voor gebruik in een corrosiegevoelige of explosieve omgeving.

GEVAAR

Alvorens te gaan werken in een gevaarlijke explosieve omgeving, of vlak bij elektrische installaties of dergelijke situ-

aties, moet de exploitant de plaatselijke veiligheidsautoriteiten en experts raadplegen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Fabrikant van het instrument

Laseto N.V., Belgium, BE0808.043.652, hierna genoemd FUTECH, is verantwoordelijk voor de veiligheidstechnische en onberispelijke levering van het instrument, inclusief gebruiksaanwijzing en originele accessoires.

Fabrikant van niet-FUTECH accessoires

Fabrikanten van niet-Futech accessoires zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren en communiceren van veiligheidsconcepten voor hun producten en voor het functioneren daarvan in combinatie met het FUTECH instrument.

Exploitant van het instrument

De beheerder van het instrument heeft de volgende verplichtingen:

- Hij begrijpt de veiligheidsinformatie op het instrument en de instructies in de gebruiksaanwijzing;
- Hij is bekend met de plaatselijke voorschriften met betrekking tot veiligheid en preventie van ongelukken;
- Hij stelt FUTECH er onmiddellijk van op de hoogte, zodra veiligheidsgebreken aan de uitrusting optreden.

GEBRUIKSRISICO'S WAARSCHUWING

- De exploitant is er verantwoordelijk voor, dat het instrument conform de voorschriften wordt gebruikt. Deze persoon moet tevens zorgen voor een goede training en inzet van het personeel, dat het instrument gebruikt en voor de veilige toepassing van de apparatuur.
- Ontbrekende of onvolledige instructie kan leiden tot een onjuiste bediening of ondeskundig gebruik. Daarbij kunnen zich ongelukken voordoen met ernstig lichamelijk letsel, aanzienlijke materiële en financiële schade en schade aan het milieu.
- Alle gebruikers dienen de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant en de instructies van de beheerder op te volgen.
- Pas op voor foutieve meetresultaten nadat een instrument is gevallen, misbruikt, gemodificeerd, opgeslagen is geweest gedurende een langere periode of getransporteerd.
- Als het instrument wordt gebruikt met accessoires, bv.: masten, baken, meetstokken, kan het risico van blikseminslag worden vergroot.
- Gebruik het instrument niet tijdens onweer.
- Onvoldoende beveiliging van de

werklocatie kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in het verkeer, op bouwlocaties en op industriële installaties.

- Zorg er altijd voor, dat de werklocatie voldoende veilig is. Volg de voorschriften betreffende veiligheid en ter voorkoming van ongelukken en voor wegverkeer strikt op.
- Als de met het instrument gebruikte accessoires onvoldoende worden vastgezet en het instrument bloot wordt gesteld aan mechanische schokken, bijvoorbeeld stoten of vallen, dan kan het instrument beschadigd raken of kunnen mensen worden verwond.
- Zorg er bij het opstellen van het instrument voor, dat accessoires correct worden bevestigd, aangesloten en voldoende gefixeerd zijn. Vermijd het blootstellen van het instrument aan mechanische belasting.
- Tijdens vervoer, verschepen of verwijderen van accu's bestaat de mogelijkheid dat onvoorzien mechanische invloeden brandgevaar veroorzaken.
- Voor verschepping of vernietiging van het instrument, de accu's eerst ontladen door het instrument aan te laten staan tot de accu's leeg zijn. Als accu's worden verscheept of vervoerd, moet de exploitant van het instrument er voor zorgen, dat aan de van toepas-

sing zijnde nationale en internationale regels en voorschriften wordt voldaan. Neem vooraf contact op met uw plaatselijke agent of vrachtvervoersbedrijf.

- Hoge mechanische belasting, hoge omgevingstemperaturen of onderdompeling in vloeistoffen kan lekkage, brand of explosie van de accu's veroorzaken.
- Bescherm accu's tegen mechanische invloeden en hoge omgevingstemperaturen. Laat accu's niet in vloeistoffen vallen of dompel ze daarin onder.
- Kortsluiten van accupolen kan oververhitting, brand of verwondingen veroorzaken, bijvoorbeeld tijdens bewaren of vervoer in (jas)zakken kunnen de accupolen in contact komen met sieraden, sleutels, gemetalliseerd papier of andere metalen voorwerpen.
- Zorg er voor, dat accupolen niet in contact komen met metalen voorwerpen.
- Tijdens de werking van het instrument bestaat het gevaar voor beknellen van vingers door bewegende delen.
- Houd een veilige afstand aan naar bewegende delen.
- Bij het ondeskundig vernietigen van het product kan het volgende zich voordoen.
- Verbranden van polymere onderdelen kan giftige gassen produceren, die de

gezondheid kunnen schaden.

- Als batterijen of accu's beschadigd raken of sterk worden verwarmd, dan kunnen zij exploderen en vergiftiging, brand, corrosie of milieuvervuiling veroorzaken.
- Verwijdering van het instrument op een onverantwoorde wijze kan er voor zorgen, dat onbevoegden door incorrect gebruik de wet overtreden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en derden blootstellen aan ernstige verwondingen en het milieu vervuilen;
- Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid.
- Het verwijderen van het instrument moet in overeenstemming zijn met de geldende regels in uw land. Bescherm het product te allen tijde tegen het gebruik door onbevoegden.

LASERCLASSIFICATIE

Algemeen

De onderstaande richtlijnen (in overeenstemming met de geldende internationale normen IEC 60825-1(2007-03) en IEC TR 60825-14 (2004-02)) bieden instructie en trainingsinformatie voor de exploitant van het instrument en de persoon die de apparatuur werkelijk gebruikt, ten einde op werkrisico's te anticiperen en deze te vermijden.

De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen. Instrumenten geclassificeerd als laser Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3R vereisen geen:

- betrokkenheid van een laserveiligheidspersoon,
- beschermende kleding en veiligheidsbril,
- speciale waarschuwingsborden binnen het werkgebied van de laser, indien gebruikt en bediend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing vanwege het lage risiconiveau voor oogletsel.

Instrumenten geclassificeerd als laser Klasse 2 of klasse 3R kunnen verblinding, flietsblindheid en nabeelden veroorzaken, vooral indien gebruikt bij weinig omgevingslicht.

NAUWKEURIGHEID CONTROLEREN

Horizontale nivellering controleren

- Kies een kamer van +/-10m lengte.
- Plaats het toestel bij wand 1.
- Schakel het apparaat aan en positioneer eerst de X-as en laat nivelleren.
- Markeer de horizontale lijn op wand 1.
- Markeer de horizontale lijn op wand 2.
- Plaats het apparaat vervolgens zo dicht mogelijk bij wand 2.
- Stel de laser op hoogte in d.m.v. het statief, zodat het midden van de laser op de markering van wand 2 staat.
- Draai het toestel vervolgens 180° en controleer het verschil tussen het midden van het laserkruis en de markering op wand 1.
- Dit verschil mag niet groter zijn dan de toegestane tolerantie (zie technische gegevens).

LET OP:

- *De tolerantie is afhankelijk van de afstand van de muren waartussen u de controle heeft uitgevoerd. Deze afstand dient u te vermenigvuldigen met 2. Dus indien uw apparaat een nauwkeurigheid heeft van 1mm /10m., dan is de berekening in ons voorbeeld 10m afstand x2 = 20m. De tolerantie is dan 2mm /20m.*
- *Na controle van de X-as dient u hetzelfde te herhalen voor de Y-as.*

Indien uw toestel de vereiste tolerantie niet haalt, dient u het apparaat naar uw servicepunt of dealer terug te sturen voor onderhoud. Reparaties uitgevoerd door niet geautoriseerde personen doen de garantie automatisch vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID	± 1MM / 10M
BEREIK MET ONTVANGER	2X 50M
NIVELLERINGSBEREIK	± 3,5°
NIVELLERING	MOTOR
HELLINGSFUNCTIE	ELEKTRONISCH
LASER GOLFLENGTE	042.08: 635NM 045.08: 515NM (LOODPUNT 650NM)
LASER CLASSIFICATIE	CLASS 2M
POWER SUPPLY	OPLAADBARE ACCU (LI-ION)
BESCHERMINGSGRAAD	IP54
AFMETINGEN (L X B X H)	152 X 152 X 223 MM
GEWICHT	1,800 KG
WERKTEMPERATUUR	-10°C ~ +50°C

